




<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Sklenės</u> (Įrengimo pavadinimas)		<u>Kortelė Nr. 74a, 74b</u>	
<u>N.Vilnios sen.</u>		<u>Dukelių</u> (gatvė)		<u>155 – A – 9</u>	
<u>Vilnius</u>				<u>77/32 – 0360</u>	
<u>ŠULINIO PUUVIAI (m.)</u>		<u>74a</u> X = 606066,704 Y = 589789,70		<u>PRIRĖŠIMO SCHEMA</u>	
<u>74a 74b</u>		<u>74b</u> X = 606066,99 Y = 589790,27			
<u>Horizontalusis</u>		<u>Vertikalusis</u>			
					
<u>Pavadinimas</u>	<u>Medžiaga</u>	<u>Diametras</u>	<u>Atstumas nuo dangčio</u>	<u>Altitudė</u>	<u>Lipynės nėra</u>
<u>Dangtis</u>	<u>KET</u>	<u>150</u>	<u>—</u>	<u>206,92</u>	<u>(Medžiaga, kiekis)</u>
<u>Zemė</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		<u>206,92</u>	<u>Ar yra vandens? ---- nėra</u>
<u>Sienos</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		<u>Ar yra dujų? ---- nėra</u>
<u>Dugnas</u>	<u>—</u>	<u>—</u>			<u>Pastabos:</u>
<u>Nr.1</u>	<u>PE</u>	<u>32</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>2,01</u> <u>204,91</u>	
<u>Nr.2</u>	<u>PE</u>	<u>32</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>2,01</u> <u>204,91</u>	
<u>Nr.3</u>	<u>PE</u>	<u>32</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>2,01</u> <u>204,91</u>	<u>Aukščių sistema LAS 07</u>
<u>Nr.4</u>			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
<u>Nr.5</u>			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		<u>Sudarė</u> <u>(parašas)</u>
<u>Nr.6</u>			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		<u>Patikrinio</u> <u>(parašas)</u>
<u>Nr.7</u>			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		<u>2019 m. 05 mėn.</u> <u>(Įrengimo tyrinėjimo data)</u>