

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Balžio g.
(Gatvė)


Nr.(16-C-9) 47 KORTELĖ

78/34-0108
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			145.65
Žemė		Gruntas		0.00		145.65
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.54		143.11
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.73	142.92
				Apačia	2.93	142.72
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.74	142.91
				Apačia	2.94	142.71
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės — (medžiaga, kiekis)		
Ar yra vandens —		
Ar yra dujų —		
Pastabos X = 6073708.26; Y = 591858.17		
LAS-07		
UAB "Geoksis"		
Objekto nr.		
Sudarė		A. Ragauskas
	Parašas	Pavardė
Patikrino		J. Masys
	Parašas	Pavardė
2020-12-07 (įrenginio tyrinėjimo data)		