




Nr.() 73 KORTELE

165 - D - 1

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	Ne (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		–	–			158.78	Ar yra vandens Yra		
Žemė		Ž		0.00		158.78	Ar yra dujų Ne		
Sienos		PVC					Pastabos LAS07		
Dugnas		PVC	0.315	1.20		157.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d110	Viršus			UAB "Geoplėtra"		
				Apačia	1.20	157.58			
	Nr. 2	PVC	d160	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	1.20	157.58			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	Parašas	D.Stašys
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2021–03–25		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
–			Viršus						
			Apačia						