

Nr.() 81 KORTELE


165 - D - 1

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



žemės darbai

MG

80

3.411



99

27.5
C

d 1 c

1

1

 7.76

57149

€ 2^{VO}



157.4

$$i = 0.002$$


8

22.8

583

$$\frac{6058172.22}{570826.76}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	Ne (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		–	–			158.66		Ar yra vandens		Yra
Žemė		Ž		0.00		158.66		Ar yra dujų		Ne
Sienos		PVC						Pastabos		LAS07
Dugnas		PVC	0.315	1.15		157.51				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d110	Viršus			UAB "Geoplėtra"			
				Apačia	1.15	157.51				
	Nr. 2	PVC	d160	Viršus						
				Apačia	1.15	157.51				
	Nr. 3			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 4			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 5			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 6			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 7			Viršus						
				Apačia						
–			Viršus							
			Apačia							

Objekto nr.		
Sudarė		D. Stašys
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė
2021–03–25 (įrenginio tyrinėjimo data)		