




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Aukštis	Lipynės met., 11 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens nėra Ar yra dujų nėra Pastabos: X = 6057372.42/Y = 577229.74
Dangtis	Ketus	670		103.71	
Žemė	Trinkelės		0.00	103.71	
Sienos	Betonas				
Dugnas	Betonas	1500	3.50	100.21	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus 2.93 Apačia 100.78	Objekto Nr. Sudarė Mindaugas Dilba
	Nr. 2	PE	160	Viršus 2.93 Apačia 100.78	
	Nr. 3	PE	110	Viršus 2.93 Apačia 100.78	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino 2019 m. balandžio 24 d. (įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
	Nr. 8			Viršus Apačia	
	Nr. 9			Viršus Apačia	Kiti duomenys Matmenys, m 1.5 Sen. Nr./nom. lap. KODAS 3509 Unikalus Nr. 115
	Nr. 10			Viršus Apačia	
	Nr. 11			Viršus Apačia	
	Nr. 12			Viršus Apačia	