

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Alšėnų

(Gatvė)

Nr.() 224a KORTELĖ


76/31-0051 (171 - A - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			158.09	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		158.09	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059256.53; Y = 582613.01
Dugnas		Plastm.	315	1.69		156.40	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.49	156.60	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____ 2020-01-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.69	156.40	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.49	156.60	
				Apačia	1.69	156.40	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.53	156.56	
				Apačia	1.69	156.40	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			