

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Alšėnu

(Gatvė)

Nr.() 22a KORTELĖ


76/31-0071 (171 - A - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315		160.28	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00	160.28	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.				Pastabos X = 6059225.21; Y = 582639.83	
Dugnas	Plastm.	315	1.61	158.67		
Vamzžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"	
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.45	Objekto nr.	
			Apačia	1.61		
	Nr. 3		Viršus		Sudarė	M.Juozaponis
			Apačia			Pavardė
	Nr. 4		Viršus		Patikrino	
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus		2020-01-10 (įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 8		Viršus			
			Apačia			