

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 131 KORTELE


76/31-0071 (171 - B - 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Ketus	315			168.28	
Žemė	Gruntas		0.00		168.28	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	2.14		166.14	
	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.94	166.34
				Apačia	2.14	166.14
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.94	166.34
				Apačia	2.14	166.14
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.25	167.03
				Apačia	1.41	166.87
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos $X = 6059136.43$; $Y = 582691.16$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-12-02
(irenginio tyrinėjimo data)