


76/31-0073

Fekalinė kan.	Nr.	KORTELĖ 124	171-B-3
(irėginių pavadinimas)	(plane)		(planeto nomenklatura)
2019	Vilnius		MERKINĖS
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gaivė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 6053 \ 212,64 \\ \hline \gamma 583 \ 220,13 \end{array}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			188,01	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PP				Ar yra dujų —
Dugnas	PP	315	1,78	186,23	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 096	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 188	
					Objektas
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sądarė)
					Arvydas Černiauskas