

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 211 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			199.14	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		199.14	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059043.14; Y = 583342.36
Dugnas		Plastm.	315	1.35		197.79	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.19	197.95	Objekto nr. _____
				Apačia	1.35	197.79	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2020-01-10
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			