

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Alytaus

(Gatvė)

Nr.() 81 KORTELĖ


76/31-0073 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			185.69
Žemė	Gruntas		0.00		185.69
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.83		183.86
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.67	184.02
			Apačia	1.83	183.86
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		
			Apačia		

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059190.09; Y = 583175.14

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
	Pavardė	
Patikrino	Parašas	Pavardė

2020-01-10

(įrenginio tyrinėjimo data)