

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Butrimonių

(Gatvė)

Nr.( ) 125 KORTELĖ


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



|             |       |          |           |                      |      |           |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
| Dangtis     |       | Ketus    |           |                      |      | 187.84    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 187.84    |
| Sienos      |       | Betonas  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Betonas  |           | 4.18                 |      | 183.66    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Pe       | 200       | Viršus               | 3.98 | 183.86    |
|             |       |          |           | Apačia               | 4.18 | 183.66    |
|             | Nr. 2 | Pe       | 200       | Viršus               | 3.98 | 183.86    |
|             |       |          |           | Apačia               | 4.18 | 183.66    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.38 | 186.46    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.54 | 186.30    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                                           |         |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------|
| Lipynės 13<br>(medžiaga, kiekis)          |         |               |
| Ar yra vandens                            |         |               |
| Ar yra dujų                               |         |               |
| Pastabos X = 6059107.14; Y = 583613.71    |         |               |
|                                           |         |               |
|                                           |         |               |
| UAB "INSTITA"                             |         |               |
| Objekto nr.                               |         |               |
| Sudarė                                    |         | M. Juozaponis |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| Patikrino                                 |         |               |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| 2019–10–07<br>(įrenginio tyrinėjimo data) |         |               |