

(Komunikacija)

(jrenqinio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvė)

Nr.(_____) 174 KORTELE


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			185.82	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		185.82	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059062.82; Y = 583607.31
Dugnas		Plastm.	315	1.69		184.13	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.49	184.33	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-11-11 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.69	184.13	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.49	184.33	
				Apačia	1.69	184.13	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.53	184.29	
				Apačia	1.69	184.13	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			