

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Butrimonių

(Gatvė)

Nr.( \_\_\_\_\_ ) 228 KORTELĖ


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės		
Dangtis	Ketus	315		186.65		
Žemė	Gruntas		0.00	186.65		
Sienos	Plastr.					
Dugnas	Plastr.	300	1.51	185.14		
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.35	185.30
				Apačia	1.51	185.14
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6059032.35; Y = 583606.45

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-10-07

(įrenginio tyrinėjimo data)