

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Varėnos

(Gatvė)

Nr.() 51 KORTELĖ


76/31-0075 (171 - B - 4)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			179.74	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		179.74	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059167.11; Y = 583506.02		
Dugnas		Plastm.	315	1.68		178.06	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.52	178.22	Objekto nr.		
				Apačia	1.68	178.06			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ M. Juozaponis		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019-10-16 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					