

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Varėnos

(Gatvè)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr.(_____) 9 KORTELE

76/31-0075 (171 - B - 4)


(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			178.14
Žemė		Gruntas		0.00		178.14
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	2.19		175.95
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.99	176.15
				Apačia	2.19	175.95
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.99	176.15
				Apačia	2.19	175.95
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.43	176.71
				Apačia	1.59	176.55
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	2.03	176.11
				Apačia	2.19	175.95
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos $X = 6059204.81$; $Y = 583519.41$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė	Parašas	M.Juozaponis
		Pavardė
Patikrino	Parašas	Pavardė

2019-10-16

(įrenginio tyrinėjimo data)