

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Pabarės

(Gatvė)

Nr.( \_\_\_\_\_ ) 72 KORTELĖ


76/31-0092 (171 - B - 5)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Ketus	315			174.92	
Žemė	Gruntas		0.00		174.92	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	2.18		172.74	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.98	172.94
				Apačia	2.18	172.74
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.98	172.94
				Apačia	2.18	172.74
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.60	173.32
				Apačia	1.76	173.16
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6058909.54; Y = 582889.36

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-01-10

(įrenginio tyrinėjimo data)