

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzu

(Gatvė)

Nr.() 103 KORTELĖ


76/31-0094 (171 – B – 7)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6058887.51; Y = 583298.64
Dangtis	Ketus	315			187.33	
Žemė	Gruntas		0.00		187.33	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.53		185.80	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.37	185.96	
			Apačia	1.53	185.80	
	Nr. 3		Viršus			Objekto nr.
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			Sudarė
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus			Patikrino
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			Parašas
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			Pavardė
			Apačia			
	Nr. 8		Viršus			2019-11-19
			Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)