

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 11 KORTELĖ


76/31-0094 (171 - B - 7)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			196.69
Žemė		Gruntas		0.00		196.69
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	2.43		194.26
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.27	194.42
				Apačia	2.43	194.26
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.27	194.42
				Apačia	2.43	194.26
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Ar yra vandens _____		
Ar yra dujų _____		
Pastabos X = 6058989.25; Y = 583338.55		

UAB "INSTITA"		
Objekto nr. _____		
Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
Patikrino	Parašas	Pavardė
2020-01-10 (įrenginio tyrinėjimo data)		