

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.( ) 12 KORTELĖ


76/31-0094 (171 - B - 7)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 194.26    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 194.26    |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 1.46                 |      | 192.80    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.30 | 192.96    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.46 | 192.80    |
|             | Nr. 2 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.30 | 192.96    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.46 | 192.80    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.30 | 192.96    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.46 | 192.80    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                                           |         |               |
|-------------------------------------------|---------|---------------|
| Lipynės _____<br>(medžiaga, kiekis)       |         |               |
| Ar yra vandens _____                      |         |               |
| Ar yra dujų _____                         |         |               |
| Pastabos X = 6058971.56; Y = 583320.45    |         |               |
| _____                                     |         |               |
| _____                                     |         |               |
| UAB "INSTITA"                             |         |               |
| Objekto nr. _____                         |         |               |
| Sudarė                                    | _____   | M. Juozaponis |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| Patikrino                                 | _____   |               |
|                                           | Parašas | Pavardė       |
| 2019–11–19<br>(įrenginio tyrinėjimo data) |         |               |