

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzu

(Gatvė)

Nr.() 17 KORTELĖ


76/31-0094 (171 - B - 7)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			195.85
Žemė		Gruntas		0.00		195.85
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	2.46		193.39
	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.13	194.72
				Apačia	1.29	194.56
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.30	193.55
				Apačia	2.46	193.39
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6058969.93; Y = 583323.44

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019–11–19

(įrenginio tyrinėjimo data)