

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tyzenhauzy

(Gatvė)

Nr.() 215 KORTELĖ


76/31-0074 (171 - B - 7)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			197.85	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		197.85	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059001.80; Y = 583327.41
Dugnas		Plastm.	315	3.33		194.52	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	3.17	194.68	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2020-01-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3.33	194.52	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	3.17	194.68	
				Apačia	3.33	194.52	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			