

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Kommunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Butrimonių

(Gatvė)

Nr. () 11 KORTELĖ


76/31-0095 (171 - B - 8)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			190.91	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		190.91	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6058989.93; Y = 583596.84
Dugnas		Plastm.	315	2.46		188.45	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.26	188.65	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019–10–07 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.46	188.45	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.26	188.65	
				Apačia	2.46	188.45	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.21	189.70	
				Apačia	1.37	189.54	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			