

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.( \_\_\_\_\_ ) 222a KORTELE


76/31-0075 (171 - B - 8)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

## Vertikalinis



## Horizontalis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 600       |                      |      | 189.58    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 189.58    |
| Sienos      |       | Betonas  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Betonas  | 1000      | 2.48                 |      | 187.10    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.28 | 187.30    |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.48 | 187.10    |
|             | Nr. 2 | Pe       | 200       | Viršus               | 2.28 | 187.30    |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.48 | 187.10    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 2.15 | 187.43    |
|             |       |          |           | Apačia               | 2.31 | 187.27    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

Lipynės 7  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6059009.48; Y = 583602.23

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UAB "INSTITA"

Objekto nr. \_\_\_\_\_

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| Sudarė | Parašas | M.Juozaponis |
|        |         | Pavardė      |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Patikrino | Parašas | Pavardė |
|           |         |         |

2019-10-07  
(įrenginio tyrinėjimo data)