Lietaus nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 25a KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	171-C-6
Vilnius	Dariaus ir Girėno g.	76/31-0169
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Met.	315			179.38
Žemė		Asfaltas				179.38
Sienos		Plast.				
Dugnas		Plast.	315	2.00		2.06
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus		
				Apačia	1.29	178.09
	Nr.2	PVC	400	Viršus		
				Apačia	1.67	177.71
	Nr.3	PVC	250	Viršus		
				Apačia	1.65	177.73
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6057915.57
Y= 582059.35

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Šimanskas 1GKV-407
	Parašas	V.Pavardė

2019-09-03
(Įrenginio tyrinėjimo data)