

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 173 KORTELE


76/31-0076 (172 - A - 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			190.88	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		190.88	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6059059.64$; $Y = 583896.90$
Dugnas		Plastm.	315	1.80		189.08	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-08-07 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apacia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.64	189.24	
				Apacia	1.80	189.08	
	Nr. 3			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apacia			