

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 192 KORTELE


76/31-0075 (172 - A - 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			184.87
Žemė		Gruntas		0.00		184.87
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.10		182.77
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.82	183.05
				Apačia	2.02	182.85
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.90	182.97
				Apačia	2.10	182.77
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.91	182.96
				Apačia	2.07	182.80
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{5}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6059088.50$; $Y = 583738.20$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarè

M.Juozaponis

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2019-08-21

(jrenginio tyrinėjimo data)