

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Butrimonių

(Gatvė)

Nr.() 85 KORTELĖ


76/31-0075 (172 - A - 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			178.63
Žemė		Gruntas		0.00		178.63
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.16		177.47
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	0.96	177.67
				Apačia	1.16	177.47
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	0.96	177.67
				Apačia	1.16	177.47
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.00	177.63
				Apačia	1.16	177.47
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059193.47; Y = 583667.12

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M.Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-10-07

(įrenginio tyrinėjimo data)