

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Riešutų

(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr.() 98 KORTELĖ

76/31-0075 (172 - A - 1)


(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			179.26
Žemė		Gruntas		0.00		179.26
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.66		177.60
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.46	177.80
				Apačia	1.66	177.60
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.46	177.80
				Apačia	1.66	177.60
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059165.42; Y = 583720.93

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M.Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-08-21

(įrenginio tyrinėjimo data)