




Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		208.16	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	—		—	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdynai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07	
				Apačia	1.56	206.60		
	Nr.2	PVC	110	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.56	206.60		
	Nr.3			Viršus			Objektas: Rukainių g. 153	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			A.Venclovas	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2019 m. 11 mėn.	
				Apačia				

(Įrenginio tyrinėjimo data)