



Vandentiekio sklendė Nr. (141A)	KORTELE	77/31 – 0130(173 – B – 15)
(abrisė) (plane)		planšeto nomenklatūra
2021	Vilnius	Ašmenėlės g.
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)	(gatvė)


Vertikaliniai šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys :



Šulinio centro koordinatė

x= 6058374.32
y= 587370.80

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	100		196,80	Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai danga. Paklojus danga šulinio dangčio altitudė gali keistis.
žemė				–		
Sienos		–	–	–		
Dugnas		–		–	–	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus 2.20	194,60	BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA Aukščių sistema – LAS07 Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1190 Objektas: Vandentiekio sklendės šulinys Sudarė: geodezininkas S.Valalis Patikrino:  2021.05.10 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.2	PE	63	Viršus 2.20	194,60	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2.20	194,60	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		