

(Komunikacija)

Miestas(Rajonas)

(Irenginio pavadinimas)

Kaimas (Gatvė)


Nr. 102 KORTELE

173-B-6

Planšeto nomenklatūra

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Figure 1 shows a circular cross-section of a pipe. A vertical crack is depicted, with the label '1' at the bottom and '2' at the top. The vertical axis is labeled with '0.00' at the top and '0.40' at the bottom.

$$\overline{Y} = 586918,49$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	-
DANGTIS	ket	300		207.80	Ar yra vandens?	Taip
ZEME	-		0.00	207.80	Ar yra dujų?	-
SİENOS	Pls.				Pastabos	-
DUGNAS	Pls.	315	1.67	206.13		
VAMZDŽIAI	1	Pls.	Viršus Apačia	200 1.85	205.95	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
	2	Pls.	Viršus Apačia	200 1.85	205.95	
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			
					Lukiškių g. 3-404, Vilnius tel. 8685 83853	
					Kval. paž. Nr. LGKV-1131	
					Sudarė:	R. Kiškis
					Tikrino :	
					Kortelės sudarymo data	
					2019-12	