

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (229)																																																																																																											
Vilnius (Miestas)		Gurių Sodų 12-oji (gatvė)		77/31-0089 (173-B-6) (Planšeto nomenklatūra)																																																																																																											
ŠULINIO PJUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA																																																																																																											
				$x = 6058794.72$ $y = 587043.85$																																																																																																											
Vertikalusis																																																																																																															
Horizontalusis																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pavadinimas</td> <td>Medžiaga</td> <td>Diametras</td> <td>Atstumas nuo dangčio</td> <td>Altitudė</td> <td>Lipynės nėra</td> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>KET</td> <td>300</td> <td>—</td> <td>207.82</td> <td>(Medžiaga, kiekis) —</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.00</td> <td>207.82</td> <td>Ar yra vandens? ---- nėra</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>PVC</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Ar yra dujų? ---- nėra</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>PVC</td> <td>315</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Pastabos:</td> </tr> <tr> <td rowspan="14" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr.1</td> <td>PVC</td> <td>160</td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">LAS07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.2</td> <td>PVC</td> <td>160</td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">UAB "Vilniaus topografija"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">Objektas: Gurių Sodų 12-oji g.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">Sudarė</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">A.Venclovas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">(parašas)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr.7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">(pavardė)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2020 m. 07 mėn.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	Dangtis	KET	300	—	207.82	(Medžiaga, kiekis) —	Žemė	—	—	0.00	207.82	Ar yra vandens? ---- nėra	Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	LAS07				Apačia	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"				Apačia	Nr.3			Viršus	Objektas: Gurių Sodų 12-oji g.23				Apačia	Nr.4			Viršus	Sudarė				Apačia	Nr.5			Viršus	A.Venclovas				Apačia	Nr.6			Viršus	(parašas)				Apačia	Nr.7			Viršus	(pavardė)				Apačia						2020 m. 07 mėn.						(Įrenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra																																																																																																										
Dangtis	KET	300	—	207.82	(Medžiaga, kiekis) —																																																																																																										
Žemė	—	—	0.00	207.82	Ar yra vandens? ---- nėra																																																																																																										
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra																																																																																																										
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:																																																																																																										
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	LAS07																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.3			Viršus	Objektas: Gurių Sodų 12-oji g.23																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.4			Viršus	Sudarė																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.5			Viršus	A.Venclovas																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.6			Viršus	(parašas)																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
	Nr.7			Viršus	(pavardė)																																																																																																										
				Apačia																																																																																																											
					2020 m. 07 mėn.																																																																																																										
					(Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																																										