




|                                         |  |                                    |  |                                                   |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) |  | šulinys<br>(Įrenginio pavadinimas) |  | Kortelė Nr. ( 52 )                                |  |
| Vilnius<br>(Miestas)                    |  | Rukainių<br>(gatvė)                |  | 77/31-0164 ( 173-C-6 )<br>(Planšeto nomenklatura) |  |
| ŠULINIO PĖJUVAI (m.)                    |  |                                    |  | PRIRIŠIMO SCHEMA                                  |  |
|                                         |  |                                    |  | $x = 6057953.01$<br>$y = 585922.84$               |  |

Vertikalusis



Horizontalusis





|             |      |          |           |                      |      |                             |                            |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|-----------------------------|----------------------------|
| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitude                    | Lipynės ..... 9+ met.      |
| Dangtis     |      | KET      | 650       | —                    |      | 207.87                      | (Medžiaga, kiekis)         |
| Žemė        |      |          | —         | 0.00                 |      | 207.87                      | Ar yra vandens? ---- +     |
| Sienos      |      | BET      | —         | —                    |      | —                           | Ar yra dujų? ---- nėra     |
| Dugnas      |      | BET      | 1500      | 3.17                 |      | 204.70                      | Pastabos:                  |
| Vamzdžiai   | Nr.1 | PVC      | 200       | Viršus               |      |                             | LAS07                      |
|             |      |          |           | Apačia               | 3.29 | 204.58                      |                            |
|             | Nr.2 | PVC      | 200       | Viršus               |      |                             | UAB "Vilniaus topografija" |
|             |      |          |           | Apačia               | 3.29 | 204.58                      |                            |
|             | Nr.3 | PVC      | 200       | Viršus               |      |                             | Objektas: Rukainių g. 102  |
|             |      |          |           | Apačia               | 2.86 | 205.01                      |                            |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |                             | Sudarė                     |
|             |      |          |           | Apačia               |      |                             |                            |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |      |                             | A. Venclovas               |
|             |      |          |           | Apačia               |      |                             |                            |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |      |                             | (parašas)                  |
|             |      |          |           | Apačia               |      |                             |                            |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |      |                             | (pavardė)                  |
|             |      |          |           | Apačia               |      |                             |                            |
|             |      |          |           |                      |      | 2019 m. 12 mėn.             |                            |
|             |      |          |           |                      |      | (Įrenginio tyrinėjimo data) |                            |