KF	Šulinys	KORTELĖ Nr. 223
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	173-C-8
Vilnius	Valonų g.	77/31 – 0167
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis	Plast.	315			211.11
Žemė			–		211.11
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	–		–
Vamzdžiai Nr.1	PVC	110	Viršus		
			Apačia	1.85	209.26
Nr.2	PVC	160	Viršus		
			Apačia	1.85	209.26
Nr.3			Viršus		
			Apačia		
Nr.4			Viršus		
			Apačia		
Nr.5			Viršus		
			Apačia		
Nr.6			Viršus		
			Apačia		
Nr.7			Viršus		
			Apačia		

Lipynės 0
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė		D. Karalius
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

2019-01-23
(Įrenginio tyrinėjimo data)