KF	Šulinys	KORTELĖ Nr. 224a
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	173-C-8
Vilnius	Valonų g.	77/31 – 0167
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		Plast.	315			211.21
Žemė				–		211.21
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315	–		–
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		
				Apačia	2.06	209.15
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.06	209.15
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	2.06	209.15
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 0
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė		D. Karalius
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

2019-01-23
(Įrenginio tyrinėjimo data)