| | | | |
|---|---|---|---|
| Vandentiekio sklendė Nr. | 82 | KORTELĖ | 173-D-12 77-31-0191 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |
| 2020 | Vilnius | | Ukrainiečių |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

x= 6057677.32
y= 587589.19

Š

P

| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 150 | | | 194.27 |
| Žemė | | | | | 0.00 | 194.27 |
| Sienos | | | | | | |
| Dugnas | | | | | | |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PE | 63 | Viršus | 1.85 | 190.42 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 63 | Viršus | 1.85 | 190.42 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1.85 | 190.42 |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„Geodeziniai tyrinėjimai"
VILNIUS

Sudarė

Arvydas Černiavskas

2020.08.