




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 102a	
Vilnius (Miestas)		Angly (gatvė)		77/31-0149 (173-D-3) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				x= 6058149.40 y= 587186.79	

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės ----- nėra	
Dangtis	KET	300	---	207.07	(Medžiaga, kiekis) -	
Žemė		---	0.00	207.07	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	---	---	---	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	---	---	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	205.70	LAS07
				Apačia		
	Nr.2	PVC	110	Viršus	205.70	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	110	Viršus	205.72	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas: Angly g. 16

Sudarė:  A. Venclovas

(parašas) (pavardė)

2019 m. 09 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)