




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 103a	
Vilnius (Miestas)		Anglų (gatvė)		77/31-0149 (173-D-3) (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6058145.91$ $y = 587194.31$	


Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	207.08	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	0.00	207.08	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		LAS07
				Apačia	1.15	
	Nr.2	PVC	110	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.17	
	Nr.3			Viršus		Objektas: Anglų g. 16
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė  A. Venclovas
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		(parašas)
				Apačia		(pavarde)
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 m. 09 mėn.
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)