

|                                         |  |                                      |  |                                                   |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) |  | šulinėlis<br>(Įrenginio pavadinimas) |  | Kortelė Nr. 121                                   |  |
| Vilnius<br>(Miestas)                    |  | Rumunų<br>(gatvė)                    |  | 77/31-0150 ( 173-D-3 )<br>(Planšeto nomenklatūra) |  |
| ŠULINIO PUVIAI (m.)                     |  |                                      |  | PRIRIŠIMO SCHEMA                                  |  |
|                                         |  |                                      |  | $x = 6058117.26$<br>$y = 587304.36$               |  |
| Vertikalusis                            |  |                                      |  |                                                   |  |
|                                         |  |                                      |  |                                                   |  |
|                                         |  |                                      |  |                                                   |  |

|             |          |           |                      |                       |                           |                                                |
|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė              | Lipynės ..... nėra        |                                                |
| Dangtis     | KET      | 300       | —                    | 205.24                | (Medžiaga, kiekis) —      |                                                |
| Žemė        |          | —         | 0.00                 | 205.24                | Ar yra vandens? ---- nėra |                                                |
| Sienos      | PVC      | —         | —                    | —                     | Ar yra dujų? ---- nėra    |                                                |
| Dugnas      | PVC      | 315       | —                    | —                     | Pastabos:                 |                                                |
| Vamzdžiai   | Nr.1     | PVC       | 110                  | Viršus<br>Apačia 2.18 | 203.06                    | LAS07                                          |
|             | Nr.2     | PVC       | 110                  | Viršus<br>Apačia 2.18 | 203.06                    |                                                |
|             | Nr.3     |           |                      | Viršus                |                           | UAB "Vilniaus topografija"                     |
|             |          |           |                      | Apačia                |                           |                                                |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus                |                           | Objektas: Anglų g. 24                          |
|             |          |           |                      | Apačia                |                           |                                                |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus                |                           | Sudarė  A.Venclovas<br>(parašas) (pavarde)     |
|             |          |           |                      | Apačia                |                           |                                                |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus                |                           |                                                |
|             |          |           |                      | Apačia                |                           |                                                |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus                |                           | 2019 m. 09 mėn.<br>(Įrenginio tyrinėjimo data) |
|             |          |           |                      | Apačia                |                           |                                                |