




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 54	
Vilnius (Miestas)		Bulgarų (gatvė)		77/31-0149 (173-D-3) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PJUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6058203.17$ $y = 587189.37$	

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	207.85	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė	—	—	0.00	207.85	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		LAS07
				Apačia	1.20	
	Nr.2	PVC	110	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.20	
	Nr.3	PVC	110	Viršus		Objektas: Bulgary g. 1
				Apačia	1.18	
	Nr.4			Viršus		Sudarytė
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		A.Venclovas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		(parašas)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		(pavardė)
				Apačia		
					2019 m. 09 mėn.	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)	