

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 33 KORTELE


(77/31-0170), 173 - D - 7

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{8}{(\text{medžiaga, kiekis})}$		
Dangtis		Ketus	660			200.54	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		200.54	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6057963.01$; $Y = 587343.33$		
Dugnas		Betonas	1500	3.00		197.54	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	200	Viršus	1.60	198.94	A. Vilkonio individuali veikla		
				Apačia	1.80	198.74			
	Nr. 1a	Pvc	200	Viršus	3.00	197.54			
				Apačia	3.20	197.34			
	Nr. 2	Pvc	200	Viršus	3.01	197.53	Objekto nr. _____		
				Apačia	3.21	197.33			
	Nr. 3	Pvc	200	Viršus	3.00	197.54	Sudarė		A. Vilkonis
				Apačia	3.20	197.34			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus				Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2019-06-13 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					