

Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 107 KORTELĖ		185-A-2 73/31-0240
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A. Gudaičio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕
x= 6057125.99
y= 569957.79

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	350		161.26		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	161.26	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.39	159.97	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.39	159.97	
						Objektas Nr.018108
						2019.08 (kortelės sudarymo data)
						Arvydas Černiauskas Direktorius geodeziniai tyrinėjimai