


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 108 KORTELĖ	185-A-2	73/31-0240
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Gudaičio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6057147.81

y= 569957.79

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	350		161.64		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	161.64	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.88		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas Nr.018108	
				Apačia 1.88		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.88		
					2019.08.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarė)	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	