


73/31-0240

Buitinė nuot. Nr.	KORTELE	116	125-A-2
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2019	VILNIUS		E. Andriulis
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gaivė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys




Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 1 \\ \oplus \\ 2 \end{array} \times 6057154,52$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \oplus \\ 2 \end{array} \div 569972,07$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				161,87	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315	2,05	159,82	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,15	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2,15	
	Nr.3			Viršus	Objektas
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	

2020.01.
(kortelės sudarymo data)"Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelės sudarė)Arvydas Černiauskas
Direktorius