

Nr.(218) _____KORTELE
(LKS)


Panerių sen., A. Gudaičio g. 40 185-A-2
(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	nėra	
Dangtis		Ket				156.97	Ar yra vandens	nėra	
Žemė		Gruntas				156.97	Ar yra dujų	nėra	
Sienos		Bet					Pastabos	šulinys vietovėje užkastas	
Dugnas							Koordinatės	x=6057037.77 y=569992.63	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Geosritis"		
				Apočia					
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Objekto nr. Ob_Nr		
				Apočia					
	Nr.3			Viršus			Sudarė		
				Apočia					
	Nr.4			Viršus			Patikrino		
				Apočia					
	Nr.5			Viršus			DATA 2019.04.26 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apočia					
				Viršus			UAB "Geosritis"		
				Apočia					
				Viršus			UAB "Geosritis"		
				Apočia					