


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 37

–	Vilnius	Liepų al.	185 – D – 14
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai :

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		155.09	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	155.09	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,15	153.94	X=6055465.45 Y=571083.27
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d50	Viršus 1.10	153.99	
				Apačia 1.15	153.94	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 0.99	154.10	
				Apačia 1.15	153.94	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 307–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		