



Nuotekų kanalizacijos šulinys Nr. 82		KORTELE		74/31-0228	
(renginio pavadinimas)		(plane)		(planšto nomenklatūra)	
2019		Vilnius m., Kanuto Rupecho g.		6057208.57/571823.22	
(Sul.pastatymo metai)		(adresas)			

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	
Dangtis	bet.	300		135.63	Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC		1.19	134.44	

VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Apiečia 1.19	134.44	Vietinė komunikacija
	Nr.2	PVC <td>110</td> <td>Apiečia 1.19</td> <td>134.44</td>	110	Apiečia 1.19	134.44	
	Nr.3	PVC <td>110</td> <td>Apiečia 1.19</td> <td>134.44</td>	110	Apiečia 1.19	134.44	
	Nr.4	PVC <td>110</td> <td>Apiečia 1.19</td> <td>134.44</td>	110	Apiečia 1.19	134.44	
	Nr.5	PVC <td>110</td> <td>Apiečia 1.19</td> <td>134.44</td>	110	Apiečia 1.19	134.44	
	Nr.6	PVC <td>110</td> <td>Apiečia 1.19</td> <td>134.44</td>	110	Apiečia 1.19	134.44	

Sudarė	Seikstis	
Patikrino	(pavardė)	(parašas)
2019-09-19 (kortelės sudarymo data)		