



Nuotekų kanalizacijos šulinys Nr. 92		KORTELĖ		74/31-0228	
(renginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2019		Vilnius m., Kamto Ruočio g.		6057205.89/571881.57	
(Šul. pastatymo metai)		(adresas)			

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	
Dangtis	bet.	300		134.17	Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC		1.60	132.59	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	132.59	Vietinė komunikacija
	Nr.2	PVC	160	132.59	
	Nr.3	PVC	160	132.59	
	Nr.4				Sudarė Seibutis (pavardė) (parašas) Patikrino Seibutis (pavardė) (parašas)
	Nr.5				
					2019-09-19 (kortelės sudarymo data)