



74/31-0291

Fekalinė kan.	Nr.	KORTELE 2179	186-B-13
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		SEŠELIŲ,
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



X 6056301,50
Y 572730,80

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			143,57	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PP				Ar yra dujų —
Dugnas	PP	315	2,00	141,57	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,09	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia 2,09	
	Nr.3	PVC	160		
				Apačia 1,83	
					2019.11. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)
					Arvydas Černiauskas Direktorius